
















Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante. Las normas contenidas son de carácter general y es posible que las recomendaciones no se adapten a un modelo concreto. La maquina solo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado y formado para su utilización

## **COMPROBACIONES PREVIAS FUNCIONAMIENTO**

- 1. Verificar que el usuario tiene acceso al manual de funcionamiento.
- 2. Verificar el estado y funcionamiento de los controles de mando.
- 3. Revisar estado de los neumáticos y frenos.
- 4. Limpieza. Revisar todas las superficies en busca de fugas (aceite, combustible o fluido de batería) u objetos extraños.
- 5. Estructura. Inspeccionar la estructura de la máquina en busca de abolladuras, daños, roturas.
- 6. Revisar el estado de los pictogramas de seguridad de la maquinas.
- 7. Verificar el funcionamiento del rotativo / destellante así como los acústicos de movimiento
- 8. Verificar que el nivel de aceite llegue a la marca de lleno en la varilla de medición y que la tapa de llenado esté bien colocada
- 9. Revisar el nivel del aceite hidráulico
- 10. Comprobar el indicador de vacío del filtro de aire. Limpiar el elemento filtrante a diario
- 11. Revisar que no existan obstrucciones en el ámbito de funcionamiento de la máquina

- 12. En el caso que la maquina se quedara sin combustible es necesario repostar y antes del arranque purgar el circuito de alimentación para eliminar el aire
- 13. Comprobar la regulación de los retrovisores y el funcionamiento del parabrisas antes de comenzar a trabajar.
- 13. Solo se podrá utilizar en lugares cerrados cuando se pueda garantizar que se mantiene una ventilación adecuada para la realización de los trabajos
- 14. Mantener el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan desplazarse libremente impidiendo la realización de una maniobra determinada.
- 15. Mediante maniobras lentas, comprobar que todos los mandos responden perfectamente especialmente los correspondientes sistemas de frenado y parada de emergencia.
- 16. Verificar que el cinturón de seguridad y su anclaje están en buen estado y que la regulación del asiento sea la adecuada al pero y medidas del operador



## RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD

- Caída al mismo nivel
- Caída a distinto nivel
- Atrapamiento por vuelco de la máquina.
- Aplastamiento del operador por vuelco
- Atrapamiento por y entre objetos
- Choques/golpes contra objetos móviles
- Choques/golpes contra objetos inmóviles
- Atropello

- Incendio
- Explosión
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto
- Salpicaduras y contacto con sustancias químicas
- Quemaduras
- · Exposición a vibraciones
- Exposición a ruido



#### **SEGURIDAD PARA PERSONAS**

- No se deberán transportar personas sobre los estribos de la máquina.
- Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual.
- No fumar ni permanecer sobre el vehículo mientras se esté repostando combustible .
- No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape.
- En repostaje sin manguera usar embudo. En caso de derrame limpiar antes de arrancar la maquina.
- -Uso obligatorio cinturón de seguridad.
- No accionar dos movimientos simultáneamente.
- -Se recomienda humedecer la zona de trabajo previamente, de manera que se evite el polvo ambiental
- -Verificar que el suelo a compactar tiene capacidad suficiente para sustentar el peso de la maquina.
- -Subir y bajar de la maquina utilizando los correspondientes peldaños y asideros
- -Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros o movimientos bruscos.
- -No circular nunca en dirección transversal a la pendiente, en cualquier caso la pendiente recomendaba suele ser 54% con la vibración activada y del 59% con la vibración desconectada.

- -Para subir o bajar pendientes se debe emplear la marcha más baja (velocidad de trabajo)
- -Evitar usar la maquina de forma continuada por un mismo operador por largos periodos de tiempo
- Organizar la tarea teniendo en cuenta los niveles elevados de vibración emitidos por la maquina
- -Como norma general no estacionar la maquina a menos de 3m del borde de excavaciones o similares
- -No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento .
- No tocar el tubo de escape u otras partes del motor mientras el motor este en marcha, o permanezcan calientes
- No bloquear o retener los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
- Emplear el grado de vibración adecuado según el tipo de material a compactar.
- -Nunca pasar sobre cables eléctricos, a menos que estén suficientemente protegidos.
- -Mantener el puesto de conducción, estribos y asideros limpios y libres de grasa, barro, hielo. Mantener el puesto de condición libre de objetos o herramientas que puedan desplazarse.
- -Evitar los trabajos en zonas donde exista riesgo de caída de objetos sobre el puesto de conducción.

#### SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE LA ACTIVIDAD

- -Revisar las superficies de trabajo en busca de agujeros, baches, barrancos, obstrucciones, basura, agujeros ocultos y otros riesgos potenciales.
- -La maquina solo debe ponerse en marcha desde el puesto del operador
- -Conocer exactamente la situación y profundidad de conducciones subterráneas antes de comenzar a trabajar. Nunca pase sobre cables eléctricos.
- -Antes de arrancar el motor comprobar que no haya ningún trabajador en el radio de acción y asegurar en todo momento que nadie puede permanecer dentro del mismo
- -La velocidad de transporte debe emplearse para los recorrido en obra y la velocidad de trabajo se debe emplear durante las operaciones de compactación
- No debe trabajar con la vibración conectada sobre hormigón duro, capa bituminosa fraguada, o en suelos profundamente congelados.
- -Debe disponer de extintor
- -Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas
- -No utilizar la maquina en atmosferas potencialmente explosivas
- -Mantener las siguientes distancias limites de aproximación a las líneas eléctricas aéreas: al menos 3m para tensiones de 66kv, un mínimo de 5m para tensiones de 66kv y 220 kv y al menos 7m para tensiones de 380kv


- -Durante los trabajos de compactación con la vibración conectada deben comprobarse los efectos sobre edificios en la cercanía y sobre conducciones subterráneas (gas, agua, canalización, electricidad),si es necesario debe pararse el trabajo con la vibración conectada.
- Jamás se debe conducir en inclinaciones mayores a la máxima capacidad de la máquina para superar pendientes.
- En declives se debe conducir con mucho cuidado y siempre en dirección directa hacia arriba o abajo.
- Antes de arrancar se debe conectar el nivel inferior de marcha.
- Seguir siempre con la vista la trayectoria de la maquina -No emplear esta maquina en zonas de riesgo manifiesto de vuelco si no dispone de una estructura de protección contra el vuelco (ROPS)
- -Si la maquina dispone de señal acústica de marcha atrás debe activarla mientras este trabajador
- Utilizar una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo.
- -No abandonar la maquina sin asegurarse que está frenada. Aparcar en lugar seguro y quitar la llave de contacto



## PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA (REMOLCADO)

**AVISO:** Después de todo accidente se recomienda inspeccionar la maquina de forma detenida.

- Asegurar la máquina con calzos contra desplazamiento involuntario.
- Incondicionalmente debe utilizarse una barra de remolque.
- Máxima velocidad de remolque 1 km/h, máxima distancia de remolque 500 m.
- Al soltar los frenos de discos múltiples las máquinas deben asegurarse contra desplazamientos involuntarios.
- Al utilizar cables para el remolque sólo hay que remolcar cuesta arriba.
- Cuesta abajo se debe hacer uso de un dispositivo rígido de remolque.
- Abrir la chapaleta trasera.



- Soltar los dos cartuchos de válvulas de alta presión de la bomba de traslación por aproximación una vuelta.

NOTA: EN CASO DE TENER QUE IZAR LA MAQUINA SEGUIR LAS INDICACIONES SOBRE "ESTIBA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA".

## RECOMENDACIONES PARA LA ESTIBA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA

- Alinee las rampas con el centro del vehículo de transporte. Afiance las rampas a la base del camión y asegúrese de que el ángulo de la rampa no supere los 15 grados.
- Use rampas metálicas y antideslizantes.
- Asegurar la máquina contra vuelco o resbalamiento.
- En los vehículos de transporte la máquina debe asegurarse contra desplazamiento, resbalamiento y vuelco.
- En estado de suspensión la máquina debe hacer solo mínimos movimientos pendulares.
- No apretar el atado excesivamente para evitar una expansión excesiva de los amortiguadores de goma.

Utilizar únicamente dispositivos elevadores seguros y con capacidad de carga.

- Los dispositivos de elevación deben fijarse únicamente en los puntos de fijación predeterminados.
- Coloque los calzos delante y detrás de las ruedas del remolque.
- Existe peligro para la vida de personas si se sitúan o permanecen debajo de cargas en suspensión si permanecen en el radio de acción de la máquina al estacionarla o al cargarla.







#### RECOMENDACIONES PARA LA ESTIBA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA


### **SUJECIÓN:**

Incluso para transporte sin riesgo de deslizamiento o inclinación de las cargas, deben tomarse medidas (por ejemplo, bloqueo o amarre) para evitar que se desplacen de forma apreciable debido a las vibraciones.

- 1. Los mecanismos de tensado de los dispositivos de amarre, si hay más de uno, deben colocarse de forma alternativa sobre lados opuestos de la carga y con ángulos que no excedan los 60°.
- 2. Asegúrese de utilizar los puntos de amarre indicados por el fabricante.
- 3. Para el amarre/sujeción de las cargas deberemos utilizar algunos de los siguientes sistemas o una combinación de los mismos:
- Þ Cintas de amarre fabricadas a partir de fibras químicas. (Norma UNE-EN 12195-2).
- Þ Cadenas de sujeción. (Norma UNE-EN 12195-3).
- Þ Cables de acero de amarre. (Norma UNE-EN 12195-4).







PRECAUCIÓN: Cerciorarse de que tanto el remolque como la rampa estén libres de aceite, grasa y hielo. Retire el aceite, grasa y hielo que haya en los neumáticos de la máquina. Cerciórese de que la máquina no chocará con el ángulo formado por la rampa.

